

УДК \_\_\_\_\_  
№ держреєстрації \_\_\_\_\_  
Інв. № \_\_\_\_\_

**Міністерство розвитку громад та територій України**

**Державне підприємство «Науково – дослідний інститут будівельного виробництва»  
( ДП «НДІБВ» )  
03110, м. Київ, МСП, проспект В. Лобановського, 51 (Червонозоряний проспект, 51)  
тел. (044) 248-88-89**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**



**Г.в.о. директора ДП «НДІБВ»,  
доктор технічних наук**

**П. Є. Григоровський**

**„ 21 ” 12 ” 2020 р.**

**ЗВІТ**


**ПРО НАУКОВО – ДОСЛІДНУ РОБОТУ  
за договором №119-20 від 01.09.2020 року**

**ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ КНП  
«КМКЛ №1» ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121, М. КИЇВ,  
НА ПРЕДМЕТ ДОСТУПНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ІНШИХ  
МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ДО БУДІВЕЛЬ ТА  
ПРИМІЩЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ І ПРАВИЛ**

Науковий керівник  
Канд. техн. наук

 **С. В. Романов**

Відповідальний виконавець  
зав. сектору

 **В.О. Басанський**



Технічне обстеження будівель та приміщень КНП «КМКЛ №1» за адресою: вул. Харківське шосе, 121, м. Київ, на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень відповідно до будівельних норм і правил

Дог. № 119-20  
від 01.09.2020 р.

## СПИСОК АВТОРІВ

Зав. сектору  
спеціальних споруд

В. О. Басанський  
(вступ, розділ 2, висновки)

Ст. наук. співробітник

Л. М. Грубська  
(реферат, висновки)

Мол. наук. співробітник

М. О. Божинський  
(розділ 1, 2, висновки)

Інженер

К. В. Гаєва  
(розділ 1, 2, оформлення звіту)

Інженер

С. О. Мармалюк  
(розділ 1, 2, оформлення звіту)



## РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 15 с., 5 рис., 1 дод., 3 дж.

### БУДІВЛЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ, МАЛОМОБІЛЬНІ ГРУПИ НАСЕЛЕННЯ, ПРИМІЩЕННЯ, ОБСТЕЖЕННЯ

Об'єкт дослідження – будівлі та приміщення КНП «КМКЛ №1» за адресою: вул. Харківське шосе, 121.

Мета роботи – технічне обстеження будівель та приміщень на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень відповідно до будівельних норм і правил.

В процесі виконання робіт застосовані візуальні та інструментальні методи досліджень.

На основі виконаних обстежень визначено відповідність входів до приміщень до норм та вимог ДБН.



Технічне обстеження будівель та приміщень КНП «КМКЛ №1» за адресою: вул. Харківське  
шосе, 121, м. Київ, на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп  
населення до будівель та приміщень відповідно до будівельних норм і правил

Дог. № 119-20  
від 01.09.2020 р.

## ЗМІСТ

Вступ.....	5
1 Обстеження об'єкту.....	6
Висновки .....	11
Перелік джерел посилання.....	12
Додаток А	
Кваліфікаційний сертифікат.....	13



## ВСТУП

Роботи з технічного обстеження будівлі виконувались згідно договору між ДП НДІБВ та Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №1» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), №119-20 від 01.09.2020 року «Технічне обстеження будівель та приміщень КНП «КМКЛ №1» за адресою: вул. Харківське шосе, 121, м. Київ, на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень відповідно до будівельних норм і правил».

Роботи, виконувались відповідно до кваліфікаційного сертифікату в категорії «Експерт» серія АЕ № 000351, виданого Басанському Владиславу Олександровичу 21.05.2012 р. та ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану»[1] та ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд[2].

В процесі роботи проведено детальне обстеження конструкцій входу, коридорів, ліфтів та приміщень будівель, визначено їх відповідність до ДБН.

На основі виконаних робіт складено звіт, в якому наведені результати досліджень, виконано їх аналіз, представлені основні висновки та надані відповідні рекомендації.

	Державне підприємство Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, пр. В. Лобановського, 51, м. Київ – МСП, Україна, 03110	Стор. 6 Всього 15
Технічне обстеження будівель та приміщень КНП «КМКЛ №1» за адресою: вул. Харківське шосе, 121, м. Київ, на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень відповідно до будівельних норм і правил		Дог. № 119-20 від 01.09.2020 р.

## 1 ОБСТЕЖЕННЯ ОБ'ЄКТУ

Об'єкт обстеження – конструкції входу, коридорів, ліфтів та приміщень будівель за адресою: вул. Харківське шосе, 121, м. Київ.

### 1.1 Лікувально-палатний корпус №1, Лікувально-хірургічний корпус №2, Лікувально-діагностичний корпус №26

Вхідна група головного входу (рис.1.1) має пандус шириною  $\sim 3,2$  м, довжиною  $\sim 5,6$  м та ухилом  $\sim 8\%$ . Вхідні двері світлопрозорі, з порогом контрастного кольору заввишки  $\sim 0,01$  м. Габарити вхідного тамбуру в плані  $\sim 3,28 \times 2,77$  м, ширина дверей  $\sim 0,9$  м.

Ширина коридору  $\sim 2,6$  м.

Розміри ліфтового холу  $6,0 \times 3,43$  м (рис.1.3), ліфтової кабіни  $\sim 1,28 \times 2,3$  м, в ліфті постійно присутня медсестра.

Параметри вхідної групи, коридору, ліфту та приміщень відповідають вимогам ДБНВ.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд [2].



Державне підприємство Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, пр. В. Лобановського, 51, м. Київ – МСП, Україна, 03110

Стор. 7  
Всього 15

Технічне обстеження будівель та приміщень КНП «КМКЛ №1» за адресою: вул. Харківське шосе, 121, м. Київ, на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень відповідно до будівельних норм і правил

Дог. № 119-20  
від 01.09.2020 р.



Рисунок 1.1 Вхідна група головно входу будівлі (Лікувально-палатний корпус №1, Лікувально-хірургічний корпус №2, Лікувально-діагностичний корпус №26) за адресою: вул. Харківське шосе, 121, м. Київ



Рисунок 1.2 Загальний вид коридору 1-го поверху будівлі



Технічне обстеження будівель та приміщень КНП «КМКЛ №1» за адресою: вул. Харківське шосе, 121, м. Київ, на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень відповідно до будівельних норм і правил

Дог. № 119-20  
від 01.09.2020 р.



Рисунок 1.3 Загальний вид ліфтового холу (Лікувально-палатний корпус)



Технічне обстеження будівель та приміщень КНП «КМКЛ №1» за адресою: вул. Харківське шосе, 121, м. Київ, на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень відповідно до будівельних норм і правил

Дог. № 119-20  
від 01.09.2020 р.

### 1.2 Адміністративний корпус

Вхідна група (рис.1.4) має пандус шириною  $\sim 1,3$  м, довжиною  $\sim 1,9$  м та ухилом  $\sim 10\%$ . Вхідні двері світлопрозорі, з порогом контрастного кольору заввишки  $\sim 0,01$  м.

Габарити вхідного тамбуру (рис.1.5) в плані  $\sim 1,88 \times 2,3$  м, ширина дверей  $\sim 1,6$  м.

Параметри вхідної групи будівлі та приміщень відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд [2].



Рисунок 1.4 Вхідна група до Адміністративного корпусу будівлі




Технічне обстеження будівель та приміщень КНП «КМКЛ №1» за адресою: вул. Харківське шосе, 121, м. Київ, на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень відповідно до будівельних норм і правил

Дог. № 119-20  
від 01.09.2020 р.



Рисунок 1.5 Тамбур вхідної групи адміністративного корпусу

	Державне підприємство Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, пр. В. Лобановського, 51, м. Київ – МСП, Україна, 03110	Стор. 11 Всього 15
Технічне обстеження будівель та приміщень КНП «КМКЛ №1» за адресою: вул. Харківське шосе, 121, м. Київ, на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень відповідно до будівельних норм і правил		Дог. № 119-20 від 01.09.2020 р.

## ВИСНОВКИ

1. Об'єкт обстеження – конструкції входу, коридорів, ліфтів та приміщень будівель за адресою: вул. Харківське шосе, 121, м. Київ.

2. Параметри вхідної групи Лікувально-палатного корпусу №1, Лікувально-хірургічного корпусу №2, Лікувально-діагностичного корпусу №26, коридору, ліфту та приміщень відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд [2].

3. Параметри вхідної групи та приміщень Адміністративного корпусу відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд [2].

4. За результатами проведеного обстеження будівель та приміщень Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня №1» за адресою: вул. Харківське шосе, 121, м. Київ.

**Встановлено можливість доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень Лікувально-палатного корпусу №1, Лікувально-хірургічного корпусу №2, Лікувально-діагностичного корпусу №26 та Адміністративного корпусу, в яких здійснює свою діяльність КНП «КМКЛ №1», вищеперелічені будівлі та їх приміщення відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд [2].**



Державне підприємство Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, пр. В. Лобановського, 51, м. Київ – МСП, Україна, 03110

Стор. 12  
Всього 15

Технічне обстеження будівель та приміщень КНП «КМКЛ №1» за адресою: вул. Харківське шосе, 121, м. Київ, на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень відповідно до будівельних норм і правил

Дог. № 119-20  
від 01.09.2020 р.

### ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану.
2. ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд
3. ДСТУ 3008:2015 "Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення".



Державне підприємство Науково-дослідний інститут будівельного  
виробництва, пр. В. Лобановського, 51, м. Київ – МСП, Україна, 03110

Стор. 13  
Всього 15

Технічне обстеження будівель та приміщень КНП «КМКЛ №1» за адресою: вул. Харківське  
шосе, 121, м. Київ, на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп  
населення до будівель та приміщень відповідно до будівельних норм і правил

Дог. № 119-20  
від 01.09.2020 р.

## ДОДАТОК А – Кваліфікаційний сертифікат



Технічне обстеження будівель та приміщень КНП «КМКЛ №1» за адресою: вул. Харківське  
шоссе, 121, м. Київ, на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп  
населення до будівель та приміщень відповідно до будівельних норм і правил

Дог. № 119-20  
від 01.09.2020 р.



**МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА  
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ**  
**АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ**

Серія АЕ № 000351

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ**  
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),  
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

**Експерт**  
(прізвище, ім'я, по батькові)

Виданий про те, що Басанський Владислав Олександрович  
(прізвище, ім'я, по батькові)  
пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним  
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну  
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної  
комісії (далі – Комісія) від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(рішенням відповідної \_\_\_\_\_ секції Комісії  
від 30.05.2012 № 2 , затвердженням президією  
Комісії 31.05.2012 № 2-Е ).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 31.05 2012 року  
за № 313 .

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання  
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і  
споруд.

Дата видачі 31.05 2012 року

Голова (заступник голови) Атестаційної  
архітектурно-будівельної комісії  Барзилович Д.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)





Технічне обстеження будівель та приміщень КНП «КМКЛ №1» за адресою: вул. Харківське шосе, 121, м. Київ, на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень відповідно до будівельних норм і правил

Дог. № 119-20  
від 01.09.2020 р.

